

ANÁLISE DOS ATESTADOS TÉCNICOS

PROCESSO: 56/2023

EDITAL: 41/2023

TOMADA DE PREÇO: 04/2023

Conforme solicitado pelo Secretário de Infraestrutura Urbana no “despacho de nº 13 do Proc. Administrativo Processo Licitatório: Tomada de Preços - 011/2023”, do 1.doc, abaixo está a análise da habilitação técnica **quanto aos itens de maior relevância** apresentados pelas empresas participantes da licitação referente à “Execução De Um Coreto, No Santuário do Senhor Bom Jesus dos Perdões”.

Conforme o edital do referido processo administrativo, para a comprovação de capacidade técnica-operacional (licitante) e para comprovação de capacidade técnica profissional (responsável técnico), o edital apresenta os itens abaixo, referentes à quantidade total, também apresentada abaixo, como sendo os itens com parcelas de maior relevância (informações coletadas nos documentos da licitação constantes na internet). Cabe ressaltar que o responsável técnico deve comprovar a realização do serviço em qualquer quantidade, e a empresa deve comprovar a realização de 50% da quantidade solicitada em planilha.

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA (valores totais da planilha)

- 1) Guarda corpo em ferro (ferro fundido h = 1,2m) - 20,76m
- 2) Revestimento em conformado no local tipo Fulget - 16,91m²
- 3) Piso em granilite (moldado no local) - 26,90m²

EMPRESAS EM ANÁLISE

CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA EPP

HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

ANÁLISE DOS ITENS QUE A EMPRESA POSSUI (referentes aos itens de maior relevância)

ITENS	CORDEIRO	HERMECON
1 - GUARDA CORPO FERRO	NÃO POSSUI	12,0m tubo galvanizado (pág 42)
2 - REVESTIMENTO FULGET	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI
3 - PISO GRANILITE	204,29m ² (pág 47)	NÃO POSSUI

ANÁLISE DOS ITENS QUE O PROFISSIONAL POSSUI (referentes aos itens de maior relevância)

ITENS	Eng. ÍCARO (Cordeiro)	Eng. Luiz* (Cordeiro)	Eng. ROBERTO (Hermecon)	Eng. JOÃO (Hermecon)
1 - GUARDA CORPO FERRO	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	POSSUI	NÃO POSSUI
2 - REVESTIMENTO FULGET	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI
3 - PISO GRANILITE	NÃO POSSUI	POSSUI	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI

* profissional consta como "inativo"

CONCLUSÃO

As empresas Construtora Cordeiro e Hermecon Construções, assim como seus responsáveis técnicos, não apresentaram atestados de capacidade técnica comprovando a execução dos 3 serviços constantes nas parcelas de maior relevância.

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Bom Jesus dos Perdões, 05 de setembro de 2023

Eng^a Valéria de Moraes Santos

Secretaria de Infraestrutura Urbana

Eng^o Marcio Paulo Garzuzi

Secretaria de Infraestrutura Urbana



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D8D6-CC70-2BDE-EA37

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARCIO PAULO GARZUZI (CPF 273.XXX.XXX-70) em 05/09/2023 15:17:22 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VALÉRIA DE MORAES SANTOS (CPF 261.XXX.XXX-86) em 05/09/2023 15:22:08 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bjperdoes.1doc.com.br/verificacao/D8D6-CC70-2BDE-EA37>